



标牌

代替 HB 3160—1987



标记示例： $B=66\text{mm}$ $L=90\text{mm}$ 的A型标牌
A66×90 HB3160—2000

mm									
型别	B	L	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	B_1	
A	42	60	8	28	40	—	14	2.5	
B						20		—	
A	66	90	11	44	60	—	22	3.5	
B						34		—	
A	84	120	15	58	80	—	29	5.0	
B						46		—	
型别	B_2	B_3	B_4	B_5	b	R	R_1	D	D_1
A	2	5	2.0	29	0.5	3	3	2.1	6
B			1.5		0.8		—		
A	4	7	4.0	47	0.7	4	4	3.1	8
B			3.0		1.2		—		
A		10	4.0	56	1.0	7	5	4.1	14
B			3.0		1.5		—		

材 料：LF21-M， δ (0.8~1)mm铝，按YS/T213-94。
技术条件：按HB3164—2000
制造方法：

- 1 用凸腐蚀法制造，标牌为黑底白字白边，腐蚀深度0.2mm~0.3mm。
- 2 第一栏为名称，第二栏为图号，最后一栏为制造单位（允许用黄铜板镀铬）。
- 3 字体按GB4457.3-84，大小按B3规定。

标记示例： $B=66\text{mm}$ $L=90\text{mm}$ 的A型标牌
A66×90 HB3160—2000

型別	B	L	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	B_1	
A	42	60	8	28	40	20	14	2.5	
B								—	
A	66	90	11	44	60	34	22	3.5	
B								—	
A	84	120	15	58	80	45	28	5.0	
B								—	
型別	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	D	D_1
A	2	5	2.0	29	0.5	3	0.1	6	—
B			1.5		0.5				
A	4	7	4.0	47	0.7	4	0.1	8	—
B			5.0		1.2				
A	10	10	4.0	56	1.0	5	4.1	14	—
B			5.0		1.5				

材料：LF21-M， δ (0.5~1)mm铝，按YB/T213-94。

技术条件：按HB3164—2000

制造方法：

- 1 用凸腐蚀法制造，标牌为黑底白字白边，腐蚀深度0.2mm—0.3mm。
- 2 第一栏为名称，第二栏为图号，最后一栏为制造单位（允许用黄铜板蚀蚀）。
- 3 字体按GB4457.3-94，大小按B₅规定。